# 通学路交通安全プログラム　対策一覧表

相楽東部広域連合

| 年度 | 点検箇所 | | | | | | 対策実施状況 | 整備期間 | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 番号 | 主路線名 | | 所在地 | 小学校名等 | 課題内容 | 対策（案） | 短期 | 中～長期 | |
| 令和2年度 | 1 | 町 | 笠置～有市線 | 笠置町有市（東部地内2） | 笠置小学校 | 幅員狭小区間で防護柵がなく、転落する恐れがある。 | 転落防止柵等の設置 | | ○ | R3.12着手<br>R4.3工事完成 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |